

9.4 Opvolgen reparatie & verbeter voorstellen (actiepunten aanmaken)

Vanuit het overzicht Rapportage ter controle is mogelijk om alle opmerkingen & verbetervoorstellen van monteurs te beoordelen.

Dashboard > **Opmerkingen & verbetervoorstellen**

Rapportages ter controle | Definitieve rapportages | **Opmerkingen & verbetervoorstellen**

Hieronder vindt u een overzicht van afkeuringen en direct-hersteld zaken, van alle nog openstaande rapportages die ter controle staan.

• Afgekeurd • Direct hersteld Prioriteit: ⚡ Hoog ⚡ Midden ▼ Laag

Wanneer een monteur een onderdeel afkeurt of direct hersteld dan is de monteur verplicht aan te geven waarom het wordt afgekeurd en dient de monteur een oplossing voor te stellen.

Dashboard > **Opmerkingen & verbetervoorstellen**

Rapportages ter controle | Definitieve rapportages | **Opmerkingen & verbetervoorstellen**

Hieronder vindt u een overzicht van afkeuringen en direct-hersteld zaken, van alle nog openstaande rapportages die ter controle staan.

• Afgekeurd • Direct hersteld Prioriteit: ⚡ Hoog ⚡ Midden ▼ Laag

Vind een rapportage (7 / 7)

Zoek op onderhoudstaak, systeem of monteur

Contractbeheerder: Toon alle

6921RZ60B - 6921RZ60B-Electra
 Rapportnummer: 5806520
 Onderhoudstaak: Inspectie Scope 10 (Beoordelen van elektrisch materiaal op brandrisico)

Prio	Element	Reden van afkeur	Reparatie of verbetervoorstel	
⚡	Hoofdverdeelkast - Verdeelkast 1ste verdieping	Aantal aders vertonen verbranding, waarschijnlijk door slechte verbinding.	• Aders dienen vervangen te worden en aansluitingen opnieuw te worden gecontroleerd	+ Actiepunt
⚡	Hoofdverdeelkast - Verdeelkast 1ste verdieping	Zie opmerking bij controle van bedrading	• Klem verbindingen opnieuw maken	+ Actiepunt
⚡	Hoofdverdeelkast - Verdeelkast 1ste verdieping	Klemmenstrook zit juist gemonteerd en levert hierdoor risico op van losse bedrading wat brandgevaar met zich meebrengt	• Klemmenstroken deugdelijk vastzetten en aansluitingen natrekken	+ Actiepunt
□	Hoofdverdeelkast - Verdeelkast 1ste verdieping	Op diverse plaatsen in de verdeler slechte isolatie of bescherming hiervan. Diverse beschermplaten ontbreken	• aansluitingen en binnenkomende bekabeling dient in zijn geheel nagelopen te worden en waar nodig hersteld	+ Actiepunt
⚡	Wandcontactdozen 400V	WCD zit op houten achtergrond bij overheaddeur magazijn. Bij het in en uithalen van de stekker kan dit gevaar opleveren	• Brandplaat monteren achter WCD	+ Actiepunt
□	Wandcontactdozen 230V	Zit kleine brandschade aan binnenzijde wcd werkplaats. Waarschijnlijk door vonkvorming bij uittrekken van stekkers.	• Op termijn vervangen	+ Actiepunt

In dit overzicht worden alle afkeur (⚡) en direct hersteld punten (•) van de te controlerende rapportages weergegeven. De prioriteit wordt aangegeven door pijltjes:

Prioriteit: ⚡ Hoog ⚡ Midden ▼ Laag

Doelstelling van dit overzicht is dat de service coördinator de geconstateerde zaken kan beoordelen. Als een vervolg actie nodig is kan er een actiepunt worden aangelegd.

Als een punt is beoordeeld dat dan deze worden afgemeld door deze af te vinken:

Prio	Element	Reden van afkeur
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoofdverdeelkast - Verdeelkast 1ste verdieping	Aantal aders vertonen verbranding
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoofdverdeelkast - Verdeelkast 1ste verdieping	Zie opmerking bij controle van b
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoofdverdeelkast - Verdeelkast 1ste verdieping	Klemmenstrook zit juist gemont meebrengt
<input type="checkbox"/>	Hoofdverdeelkast - Verdeelkast 1ste verdieping	Op diverse plaatsen in de verdek Diverse beschermplaten ontbrek
<input type="checkbox"/>	Wandcontactdozen 400V	WCD zit op houten achtergrond t

Wanneer een vervolg actie nodig is (bijv. inplannen van monteur of materiaal bestellen, etc) dan kan de service coördinator hiervoor een actie punt aanmaken door middel van de button +Actiepunt

Prio	Element	Reden van afkeur	Reparatie of verbetervoorstel	
<input checked="" type="checkbox"/> ⚠	Hoofdverdeelkast - Verdeelkast 1ste verdieping	Aantal aders vertonen verbranding, waarschijnlijk door slechte verbinding.	• Aders dienen vervangen te worden en aansluitingen opnieuw te worden gecontroleerd	<input type="button" value="+ Actiepunt"/>

Actiepunten kunnen bewaakt worden vanuit de menuoptie Mijn actiepunten

Dashboard
Mijn actiepunten
Mijn onderhoudstaken
Objecten/systemen