

Rapportage

Documentnummer	5433645-LB-001-5475097
Installatie geplaatst bij	6921RZ60b
Adres	Impact 60b
Postcode	6921 RZ
Plaats	DUIVEN
Datum van werkzaamheden	29-08-2023
Onderwerp	Onderhoud luchtbehandeling



Inhoudsopgave

Algemene gegevens	2
Inleiding	3
Conclusie	3
Toegepaste meetapparatuur	4
Opmerkingen	5
Algemeen	5
Afgekeurd	5
Direct hersteld	5
Overige opmerkingen	5
Registratie Elementen	6

Voorbeeld

Algemene gegevens

Gegevens van het object

Documentnummer	5433645-LB-001-5475097
Installatie geplaatst bij	6921RZ60b
Adres	Impact 60b
Postcode	6921 RZ
Plaats	DUIVEN
Datum van werkzaamheden	29-08-2023

Gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd

Bedrijfsnaam	BrigitDemo
Adres	Walserij
Postcode / Plaats	2211 SJ / Noordwijkerhout
Contactpersoon	Martijn Boland
Telefoon	+31652553600
E-mail	Demo@brigitsoftware.nl

Gegevens van de opdrachtgever

In opdracht van	Gilde vastgoed B.V.
Telefoon / Mobiel	0316-345050
E-mail	—

De rapportage is door de hiertoe bevoegde medewerker gecontroleerd en geaccordeerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de hiertoe bevoegde medewerker

Joost Maandag - 29-08-2023

Inleiding

Het onderhoud aan uw installaties is met de grootste zorg uitgevoerd. Installatiedelen die onder wet,- en regelgeving vallen zijn ook als zodanig onderhouden. (denk aan SCIOS-F-gassen etc.) Overige installatiedelen worden onderhouden conform de onderhoudsinstructies. Als er gebreken en/of afwijkingen benoemd zijn in de rapportage, zullen deze benoemd worden in een bijgeleverd investeringsvoorstel. Mochten er nog vragen zijn over de inhoud van deze rapportage kunt u contact opnemen met uw contactpersoon zoals aangegeven op het voorblad.

Conclusie

Naar aanleiding van het door uitgevoerde onderhoud zijn er **geen** gebreken geconstateerd.

Het onderhoud is uitgevoerd met grote zorgvuldigheid en tot stand gekomen overeenkomstig de geldende normen.

Wij vertrouwen erop dat de inspectie conform uw verwachtingen is uitgevoerd.

Voorbeeld

Toegepaste meetapparatuur

Er is geen relevante meetapparatuur toegepast.

Voorbeeld

Opmerkingen

Algemeen

Er zijn geen specifieke opmerkingen geregistreerd.


Afgekeurd

Er zijn geen elementen met afgekeurde instructieregels voor dit onderhoud.

Direct hersteld

LBK met warmtewisselaar


[details onderhoud »](#)

Nr.	Prio	Instructie groep	Reden voor afkeur	Reparatie of verbetervoorstel	
1	▼	Ventilatorsectie afvoer	Vervuiling aanwezig	Gereinigd	

Overige opmerkingen

LBK met warmtewisselaar

[details onderhoud »](#)

Nr.	Instructie groep	Opmerking	
2	Filter controle	Zwaar vervuild	

Voorbeeld

Registratie Elementen

LBK met warmtewisselaar

Merk: Wolf Capaciteit: 32,1 kW
 Type: AHUW TE 190
 Ruimte: Dak



Toevoersectie

Controle van conditie, bevestiging en op vervuiling en zo nodig reinigen	Goedgekeurd
Controle op beschadiging of corrosie en zo nodig bijwerken	Goedgekeurd
Controle op het juist functioneren	Goedgekeurd
Controle op overmatige geluidsproductie	Goedgekeurd

Kleppensectie toevoer

Controle van aandrijf en overbrengingsmechanisme op functioneren en lagering Het geheel zo nodig smeren en bijstellen	Goedgekeurd
Inspecteren van de klepbladen op bevestigingslagering en draaipunten Het geheel zo nodig smeren	Goedgekeurd

Ventilatorsectie toevoer

Controle op corrosie en vervuiling	Goedgekeurd
Controle van elektromotor en ventilator op lagering en balans Zo nodig smeren	Goedgekeurd
Controle van pully's op slijtage	Goedgekeurd
Controle van flexibele verbinding ventilator op kast	Goedgekeurd
Inspecteren van elektrische aansluiting(en) op veiligheid en functioneren	Goedgekeurd
V-snaren vervangen	Nee

Warmtewielsectie

Controle op werking	Goedgekeurd
Controle van (toeren)regeling warmtewiel	Goedgekeurd
Controle van de V-snaar op snaarspanning en slijtage	Goedgekeurd
Controle van het vulmateriaal in het wiel, op lekkage, corrosie en beschadigingen	Goedgekeurd
Controle op luchtlekkage (kortsluiting) tussen aanvoer en retour	Goedgekeurd
Controle van temperatuur en indien aanwezig de vochtigheidsmeters, op goede aanwijzing	Goedgekeurd
Inspecteren van warmtewiel met frame op vervuiling	Goedgekeurd
Inspecteren op overmatige trillingen, geluidsproductie en het in balans lopen van het wiel	Goedgekeurd

Verwarmingsectie

Controle van waterzijdige aanvoer, retour en aftap op afdichting	Goedgekeurd
Controle van de vorstthermostaat op juiste instelling en bevestiging van de voeler	Goedgekeurd
Noteer instelling vorstbeveiliging	5,00 °C
Inspecteren van batterij met frame op vervuiling en zo nodig schoonblazen met perslucht	Goedgekeurd
Inspecteren van lamellenblok en pijpen en zo nodig batterij kammen	Goedgekeurd

Ventilatorsectie afvoer

Controle op corrosie en vervuiling	Direct hersteld
------------------------------------	-----------------

Nr. Prio Reden voor afkeur

1 ▼ Vervuiling aanwezig

Reparatie of verbetervoorstel

Gereinigd



Controle van elektromotor en ventilator op lagering en balans Zo nodig smeren	Goedgekeurd
Controle van pully's op slijtage	Goedgekeurd
Controle van trillingdempers en bevestigingen en zo nodig natrekken	Goedgekeurd
Controle van flexibele verbinding ventilator op kast	Goedgekeurd
Inspecteren van elektrische aansluiting(en) op veiligheid en functioneren	Goedgekeurd

Kleppensectie afvoer

Controle van aandrijf en overbrengingsmechanisme op functioneren en lagering Het geheel zo nodig smeren en bijstellen	Goedgekeurd
Inspecteren van de klepbladen op bevestigingslagering en draaipunten Het geheel zo nodig smeren	Goedgekeurd
Inspecteren van elektrische aansluiting(en) op veiligheid en functioneren	Goedgekeurd

Afvoerroostersectie

Controle van conditie, bevestiging en op vervuiling en zo nodig reinigen	Goedgekeurd
Controle op beschadiging of corrosie en zo nodig bijwerken	Goedgekeurd
Controle op het juist functioneren	Goedgekeurd
Controle op overmatige geluidsproductie	Goedgekeurd

Filter controle

Percentage filtervervuiling	90,00 %
-----------------------------	---------



Meer weten over Brigit Onderhoudssoftware?

Benieuwd of Brigit Onderhoudssoftware perfect aansluit op de behoeften van jouw organisatie? Wij begrijpen dat elk bedrijf uniek is en daarom bieden we je de mogelijkheid om een demo aan te vragen. Ontdek zelf de kracht en functionaliteiten van onze service tijdens een interactieve demonstratie. Zo krijg je een glashelder beeld van hoe onze oplossingen naadloos kunnen integreren in jouw bedrijfsprocessen. Zet de eerste stap naar optimalisatie en vraag vandaag nog een demo aan om te zien hoe we waarde kunnen toevoegen aan jouw organisatie!

Vraag demo aan

