

## Rapportage

Documentnummer	5220674-KOEL-015-5800790
Installatie geplaatst bij	6921RZ60b
Adres	Impact 60b
Postcode	6921 RZ
Plaats	DUIVEN
Datum van werkzaamheden	28-08-2023
Onderwerp	Onderhoud split systemen



# Inhoudsopgave

Algemene gegevens	2
Inleiding	3
Conclusie	3
Toegepaste meetapparatuur	4
Opmerkingen	5
Algemeen	5
Afgekeurd	5
Direct hersteld	5
Overige opmerkingen	5
Registratie Elementen	6

Voorbeeld

# Algemene gegevens

## Gegevens van het object

Documentnummer	5220674-KOEL-015-5800790
Installatie geplaatst bij	6921RZ60b
Adres	Impact 60b
Postcode	6921 RZ
Plaats	DUIVEN
Datum van werkzaamheden	28-08-2023

## Gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd

Bedrijfsnaam	BrigitDemo
Adres	Walserij
Postcode / Plaats	2211 SJ / Noordwijkerhout
Contactpersoon	Martijn Boland
Telefoon	+31652553600
E-mail	<a href="mailto:Demo@brigitsoftware.nl">Demo@brigitsoftware.nl</a>

## Gegevens van de opdrachtgever

In opdracht van	Gilde vastgoed B.V.
Telefoon / Mobiel	0316-345050
E-mail	—

De rapportage is door de hiertoe bevoegde medewerker gecontroleerd en geaccordeerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de hiertoe bevoegde medewerker

Joost Maandag - 28-08-2023

## Inleiding

Het onderhoud aan uw installaties is met de grootste zorg uitgevoerd. Installatiedelen die onder de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 vallen zijn ook als zodanig onderhouden. Overige installatiedelen worden onderhouden conform de onderhoudsinstructies. Als er gebreken en/of afwijkingen benoemd zijn in de rapportage, zullen deze benoemd worden in een investeringsvoorstel. Mochten er nog vragen zijn over de inhoud van deze rapportage kunt u contact opnemen met uw contactpersoon zoals aangegeven op het voorblad.

## Conclusie

Tijdens het onderhoud zijn er geen afwijkingen geconstateerd. De installatie **voldoet** volledig aan de vigerende regelgeving en is geheel functioneel achtergelaten.

Het onderhoud is uitgevoerd met grote zorgvuldigheid en tot stand gekomen overeenkomstig de geldende normen. Wij vertrouwen erop dat de inspectie conform uw verwachtingen is uitgevoerd. Dit rapport mag slechts in zijn geheel zonder enige toevoegingen of weglatingen gepubliceerd worden. Voor afwijkingen van deze voorwaarden of voor publicatie in vertaling is schriftelijk toestemming vereist van de opdrachtnemer. Onafhankelijk van de inhoud van dit rapport aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de installatie.

Voorbeeld

# Toegepaste meetapparatuur

**Meetapparatuur**

**Certificaat geldig tot**

---

SN54768243758 - Euro index S2400-12K - Thermometer

06-02-2033

Voorbeeld

# Opmerkingen

## Algemeen

Er zijn geen specifieke opmerkingen geregistreerd.


## Afgekeurd

Er zijn geen elementen met afgekeurde instructieregels voor dit onderhoud.

## Direct hersteld

### Condensor computerruimte

[details onderhoud »](#)

Nr.	Prio	Instructie groep	Reden voor afkeur	Reparatie of verbetervoorstel	
1	▼	Condensor split	Lamellen sterk vervuild (zie foto 1)	Lamellen schoongemaakt (zie foto 2)	

## Overige opmerkingen

Er zijn geen elementen met opmerkingen bij goedgekeurde instructieregels.

Voorbeeld

# Registratie Elementen

## Condensor computerruimte

Merk:	Carrier	F-Gas:	R32
Type:	Emperia	Gewicht:	3,4 kg
Bouwjaar:	2021	CO <sup>2</sup> -eq in ton:	2,3
Aantal:	1	Koel vermogen:	5 kW
Ruimte:	Dak	Elektrisch vermogen:	2,5 kW
Verdieping:	3e etage	Tot. F-Gas gewicht:	3,4 kg
		Tot. CO <sup>2</sup> -eq in ton:	2,3
		F-Gassen nummer:	12341
		Serienummer:	12341



## Metingen

Meet en registreer de zuigdruk	7,70 bar
Registreer de zuiggas temperatuur	2,80 °C
Registreer oververhitting	5,00 K
Meet en registreer temperatuur luchtintrede condensor	13,00 °C
Meet en registreer temperatuur luchtuitrede condensor	27,00 °C
Opgenome stroom waarde(s) van de compressor	0,00 A 0,00 A 2,60 A

## Condensor split

Kenplaat/instructiekaart aanwezig en leesbaar?	Goedgekeurd
Controle op algemene conditie	Goedgekeurd
Controle condensor lamellen op vervuiling en corrosie	Direct hersteld

Nr. Prio Reden voor afkeur

1 ▼ Lamellen sterk vervuild (zie foto 1)

Reparatie of verbetervoorstel

Lamellen schoongemaakt (zie foto 2)



Inspecteren van elektrische aansluiting(en)

Goedgekeurd



## Meer weten over Brigit Onderhoudssoftware?

Benieuwd of Brigit Onderhoudssoftware perfect aansluit op de behoeften van jouw organisatie? Wij begrijpen dat elk bedrijf uniek is en daarom bieden we je de mogelijkheid om een demo aan te vragen. Ontdek zelf de kracht en functionaliteiten van onze service tijdens een interactieve demonstratie. Zo krijg je een glashelder beeld van hoe onze oplossingen naadloos kunnen integreren in jouw bedrijfsprocessen. Zet de eerste stap naar optimalisatie en vraag vandaag nog een demo aan om te zien hoe we waarde kunnen toevoegen aan jouw organisatie!

Vraag demo aan

