

Rapportage

Documentnummer	5801838-SA-010-5803207
Installatie geplaatst bij	6921RZ60b
Adres	Impact 60b
Postcode	6921 RZ
Plaats	DUIVEN
Datum van werkzaamheden	17-10-2023
Onderwerp	Legionella Controle



Inhoudsopgave

Algemene gegevens	2
Inleiding	3
Conclusie	3
Toegepaste meetapparatuur	4
Opmerkingen	5
Algemeen	5
Afgekeurd	5
Direct hersteld	5
Overige opmerkingen	5
Registratie Elementen	6

Voorbeeld

Algemene gegevens

Gegevens van het object

Documentnummer	5801838-SA-010-5803207
Installatie geplaatst bij	6921RZ60b
Adres	Impact 60b
Postcode	6921 RZ
Plaats	DUIVEN
Datum van werkzaamheden	17-10-2023

Gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd

Bedrijfsnaam	BrigitDemo
Adres	Walserij
Postcode / Plaats	2211 SJ / Noordwijkerhout
Contactpersoon	Martijn Boland
Telefoon	+31652553600
E-mail	Demo@brigitsoftware.nl

Gegevens van de opdrachtgever

In opdracht van	Gilde vastgoed B.V.
Telefoon / Mobiel	0316-345050
E-mail	—

De rapportage is door de hiertoe bevoegde medewerker gecontroleerd en geaccordeerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de hiertoe bevoegde medewerker

Joost Maandag - 17-10-2023

Inleiding

De inspectie aan uw installaties is met de grootste zorg uitgevoerd. Installatiedelen die onder wet,- en regelgeving vallen zijn ook als zodanig onderhouden. Overige installatiedelen worden onderhouden conform de onderhoudsinstructies. Gebreken en/of afwijkingen zijn benoemd in de rapportage. Mochten er nog vragen zijn over de inhoud van deze rapportage kunt u contact opnemen met uw contactpersoon zoals aangegeven op het voorblad

Conclusie

Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde inspectie is gebleken dat een aantal onderdelen gebreken vertonen. De gebreken worden benoemd.

De inspectie is uitgevoerd met grote zorgvuldigheid en tot stand gekomen overeenkomstig de geldende normen.

Voorbeeld

Toegepaste meetapparatuur

Meetapparatuur

Certificaat geldig tot

SN54768243758 - Euro index S2400-12K - Thermometer

06-02-2033

Voorbeeld

Opmerkingen


Algemeen

Er zijn geen specifieke opmerkingen geregistreerd.

Afgekeurd

Kraan pantry - spoelpunt 1

[details onderhoud »](#)

Nr.	Prio	Instructie groep	Reden voor afkeur	Reparatie of verbetervoorstel	
1	⬆️	Legionella	Temp te hoog volgens waarden vastgesteld in legionella beheersplan	Leiding isoleren zodat deze niet opwarmt. De leiding te dicht gemonteerd bij warm waterleiding.	

Direct hersteld

Er zijn geen elementen direct hersteld.

Overige opmerkingen

Er zijn geen elementen met opmerkingen bij goedgekeurde instructieregels.

Voorbeeld

Registratie Elementen

Kraan pantry - spoelpunt 1


Merk: Grohe
 Bouwjaar: 2017
 Aantal: 1
 Ruimte: Pantry
 Verdieping: begane grond



Legionella

Koudwaterzijde spoelen gedurende vastgestelde tijd	90,00 sec
Metten en vastleggen start- en eindtemperatuur	15,00 °C 21,00 °C
Temperatuur voldoet aan het gestelde in het beheersplan	Afgekeurd

Nr. Prio Reden voor afkeur

1  Temp te hoog volgens waarden vastgesteld in legionella beheersplan

Reparatie of verbetervoorstel

Leiding isoleren zodat deze niet opwarmt. De leiding te dicht gemonteerd bij warm waterleiding.



Warmwaterzijde spoelen gedurende vastgestelde tijd	90,00 sec
Metten en vastleggen start- en eindtemperatuur	15,00 °C 40,00 °C
Temperatuur voldoet aan het gestelde in het beheersplan	Goedgekeurd



Meer weten over Brigit Onderhoudssoftware?

Benieuwd of Brigit Onderhoudssoftware perfect aansluit op de behoeften van jouw organisatie? Wij begrijpen dat elk bedrijf uniek is en daarom bieden we je de mogelijkheid om een demo aan te vragen. Ontdek zelf de kracht en functionaliteiten van onze service tijdens een interactieve demonstratie. Zo krijg je een glashelder beeld van hoe onze oplossingen naadloos kunnen integreren in jouw bedrijfsprocessen. Zet de eerste stap naar optimalisatie en vraag vandaag nog een demo aan om te zien hoe we waarde kunnen toevoegen aan jouw organisatie!

Vraag demo aan

