

Rapportage

Documentnummer	5817291-WPL-001-5818862
Instelling gevestigd bij	Kantoorpand Impact
Adres	Impact 60b
Postcode	6921 RZ
Plaats	DUIVEN
Datum van werkzaamheden	07-08-2024
Onderwerp	Werkplekinspectie



Algemene gegevens

Gegevens van het object

Documentnummer	5817291-WPL-001-5818862
Installatie geplaatst bij	Kantoorpand Impact
Adres	Impact 60b
Postcode	6921 RZ
Plaats	DUIVEN
Datum van werkzaamheden	07-08-2024

Gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd

Bedrijfsnaam	BrigitDemo
Adres	Walserij
Postcode / Plaats	2211 SJ / Noordwijkerhout
Contactpersoon	Martijn Boland
Telefoon	+31652553600
E-mail	Demo@brigitsoftware.nl

Gegevens van de opdrachtgever

In opdracht van	Gilde vastgoed B.V.
Telefoon / Mobiel	0316-345050
E-mail	—

De rapportage is door de hiertoe bevoegde medewerker gecontroleerd en geaccordeerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de hiertoe bevoegde medewerker.



CO-vrij gediplomeerd

Certificaatnummer: 1915

Joost Maandag - 07-08-2024

Inleiding

Dit werkplekinspectierapport is opgesteld om de huidige staat van de werkplek te evalueren en te waarborgen dat alle activiteiten binnen de organisatie plaatsvinden in een veilige en gezonde omgeving. Het rapport biedt een gedetailleerde analyse van de werkplekken binnen onze organisatie en identificeert eventuele risico's die de veiligheid of gezondheid van werknemers kunnen beïnvloeden.

Doel van de Inspectie

Het hoofddoel van de werkplekinspectie is om te zorgen voor naleving van de relevante veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, en om preventieve maatregelen te identificeren die kunnen bijdragen aan een veilige werkomgeving. Door regelmatig inspecties uit te voeren, kunnen we potentiële gevaren tijdig signaleren en aanpakken, en kunnen we de algehele efficiëntie en welzijn van de medewerkers bevorderen.

Methode van Inspectie

De inspectie is uitgevoerd volgens een gestructureerde benadering, waarbij gebruik is gemaakt van een checklist die alle kritieke aspecten van de werkplek bestrijkt. Tijdens de inspectie zijn zowel fysieke werkplekken als procedures en gedragingen van medewerkers beoordeeld. In overleg met het personeel zijn ook eventuele knelpunten en verbeterpunten besproken.

Overzicht van het Rapport

Dit rapport bevat de bevindingen van de inspectie, inclusief gedetailleerde beschrijvingen van geïdentificeerde risico's en aanbevelingen voor verbeteringen. Het doel is om een actieplan op te stellen dat gericht is op het elimineren van risico's en het bevorderen van een cultuur van veiligheid binnen de organisatie. Wij raden aan de bevindingen zorgvuldig te beoordelen en prioriteit te geven aan de voorgestelde acties om een veilige en productieve werkomgeving te garanderen.

Conclusie

Op basis van de uitgevoerde werkplekinspectie kunnen we concluderen dat de werkplek voldoet aan alle relevante veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Er zijn geen significante risico's of gevaren geïdentificeerd die onmiddellijke aandacht vereisen. De werkomgeving is goed onderhouden en de medewerkers vertonen een sterke betrokkenheid bij het handhaven van een veilige en gezonde werkplek.

De inspectie heeft aangetoond dat de procedures en maatregelen die zijn geïmplementeerd om de veiligheid en het welzijn van werknemers te waarborgen, effectief zijn. Medewerkers zijn goed geïnformeerd over veiligheidsprotocollen en er is een cultuur van samenwerking en open communicatie aanwezig die bijdraagt aan het behouden van hoge veiligheidsnormen.

Hoewel de huidige situatie bevredigend is, raden we aan om door te gaan met regelmatige inspecties en trainingen om deze standaard te behouden en te verbeteren. Continu bewustzijn en betrokkenheid zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat de werkplek veilig en gezond blijft voor alle medewerkers.

Wij danken alle betrokkenen voor hun medewerking en inzet tijdens de inspectie en kijken ernaar uit om samen te blijven werken aan een veilige en productieve werkomgeving.

Registratie Elementen

werkplekinspectie 1

Medewerkers

Naam	Martijn Boland
------	----------------

Beschrijving werksituatie

Type gebouw	Utiliteit
-------------	-----------

Type project	Renovatie
--------------	-----------

Soort bouw	Hoogbouw
------------	----------

Specifieke gevaarzetting	Nee
--------------------------	-----

Incidenten

Hebben er zich incidenten voorgedaan sinds de laatste inspectie	Nee
---	-----

PBM's

EHBO middelen aanwezig, verloopdatum gecontroleerd	Ja
--	----

Blusmiddelen (bereikbaarheid/keuring)	Ja
---------------------------------------	----

Juiste PBM's/ werkkleding aanwezig	Ja
------------------------------------	----

Juiste gebruik en toepassing PBM's	Ja
------------------------------------	----

Toestand PBM's goed	Ja
---------------------	----

Materieel en gereedschap

Elektrisch handgereedschap gekeurd	Ja
------------------------------------	----

Ladders, steigers gekeurd	Ja
---------------------------	----

Orde en netheid, Schoon/obstakels	Ja
-----------------------------------	----

Opslag van materialen en gereedschap	N.v.t.
--------------------------------------	--------

Milieu

Scheiding afval/opslag/afvoer	Ja
-------------------------------	----

Opslag Toxische stoffen in orde (Menie, verf, draadsnijolie, lijm, reinigingsmiddelen enz)	N.v.t.
--	--------

Start-werkvergadering

VGM instructie gehouden	Ja
-------------------------	----

Werk instructie gehouden	Ja
--------------------------	----

Start werkvergadering gehouden	Ja
--------------------------------	----

Noodprocedures bekend en toegelicht	Ja
-------------------------------------	----

Toegangsregeling bekend	N.v.t.
Speciale instructies en opvolging	N.v.t.
Documenten	
Incident / Ongevallen formulier aanwezig	Ja
RI&E aanwezig	Ja
Toegangsregeling bekend	N.v.t.
LMRA bekend bij monteurs	Ja
Noodprocedures	N.v.t.
Speciale werkvergunningen aanwezig	N.v.t.
Bevindingen	
Zijn extra bevindingen vermeld deze dan in de opmerking	Nee